




SIGNATURES
SIGNATURES
MARKENZEICHEN

BOEING 2000

THE TIMELESS
LES INTIMPORELS / ZEITLOS

ROBUSTNESS AND LONGEVITY CHECKED.

ROBUSTESSE ET LONGÉVITÉ VÉRIFIÉES.
ERPROBTE STRAPAZIERFÄHIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT.



SIGNATURES
SIGNATURES
MARKENZEICHEN


BOEING 2000

THE TIMELESS
LES INTEMPORELS / ZEITLOS




Atoll 049 48 022

CONTEMPORARY
CONTEMPORAIN / ZEITGENÖSSISCH



Tonnerre 049 48 005



Océan 049 48 013

BISTROT

BISTROT / *BISTRO*



Craie 049 48 030



Framboise 049 48 023



Cognac 049 48 009




Havane 049 48 002



Sapin 049 48 025



Sahara 049 48 027




Paille 049 48 003




Bordeaux 049 48 007

GRAPHIC

GRAPHIQUE / *GRAPHISCH*




Noir 049 48 010



Blanc 049 48 011



Argent 002 13 001



Moka 049 48 014

USE ► UPHOLSTERED SEATS
UTILISATION ► REVÊTEMENT DE SIÈGES
VERWENDUNG ► POLSTERMÖBEL

Composition Composition / Materialzusammensetzung	PVC 88 % Cotton PES 12 %
Weight Poids / Gewicht	820 g +/- 50 g/m ²
Width Laize / Breite	140 / 142 cm
Roll length Longueur des pièces / Rollenlänge	≈ 30 m
Thickness Épaisseur / Materialstärke	1,2 mm +/- 0,1 mm



Fire proof norm
Classement feu
Brandschutznorm
M2 (NFP 92503)
BS 5852 crib 5
B2 (DIN 4102)
EN 1021.1-2
IMO A652
FAR 25853 App F Part 1 V12
AM 18 (NFD 60-013)



Abrasion resistance (ISO 5470-2)
Abrasion Martindale
Scheuertouren
150 000 cycles (12 KPa)



Colour fastness to artificial light
Tenue à la lumière
Lichtechtheit
≥ 6

Technical data sheet is available upon request
Fiche technique disponible sur simple demande
Datenblatt verfügbar auf Anfrage



Griffine

182 Route de Paris
95420 Nucourt - France
Tel. : +33 (0)1 30 27 28 00
Fax : +33 (0)1 34 67 49 89
Email : griffine@griffine.com
www.cotting-group.com




Plastibert

Molenstraat 207
8710 Wielsbeke - Belgium
Tel. : +32 (0)56 66 52 75
Fax : +32 (0)56 66 41 30
Email : info@plastibert.be
www.plastibert.be



Efficacy against bacteria (MRSA).
Efficacité contre les bactéries (MRSA).
Wirksamkeit gegen Bakterien (MRSA).



BV 0062 Wheel Mark certification for all products used for seats covering in cruise ships and ferries.

Barre à Roue BV 0062 pour les produits destinés au revêtement de sièges dans les navires de transport de personnes.

IMO Zertifikat für alle Produkte für den Einsatz von Sitzpolstern auf Fähren und Kreuzfahrtschiffen.



Clean regularly with a pH neutral soap and a soft brush. Always rinse with clear water. Do not use strong detergents, solvent cleaners, polish, wax, patent chemicals or other products not recommended by Cotting. Some stains like ball pen, coffee, wine, eosin and also jeans, should be cleaned immediately to avoid any permanent absorption into the vinyl. Be careful : we cannot be held responsible for transfer problems generated by dyes of poor quality. Cotting waives all responsibility for problems arisen out of ignoring the cleaning instructions.

Pour un entretien efficace, nettoyer régulièrement avec un savon au pH neutre et une brosse douce. Dans tous les cas rincer à l'eau claire. Tous détergents, solvants, détachants du commerce ne figurant pas dans la NF collectivité ainsi que tous les produits non conseillés par nos soins sont à proscrire. Nettoyer immédiatement les tâches telles que le stylo, café, vin, éosine ou encore jeans afin d'éviter une migration définitive dans la masse du tissu enduit. Attention: Nous ne pouvons être tenus responsables des problèmes de migrations liés à une teinture de mauvaise qualité. Cotting dégage toute responsabilité quant aux problèmes encourus liés au non respect des consignes d'entretien.

Regelmässige Reinigung mit lauwarmen Wasser, pH neutraler Seife und einer weichen Bürste. Verwenden Sie keine starken, abrasiven oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel, Polituren, Wachse, chemische Reiniger oder andere, nicht von Cotting empfohlene Produkte. Flecken insbesondere von Kugelschreibern, Kaffee, Wein, Blut oder Jeansstoff sollten sofort gereinigt werden, da sie später unter Umständen nicht mehr rückstandslos entfernt werden könnten. Warnung: Cotting übernimmt keine Haftung dafür, dass Verfärbungen des Kunstleders durch nicht ausreichend farbbeständige Textilien verursacht wurden. Cotting übernimmt keine Haftung für Probleme, die durch die Nichtbeachtung der Pflegehinweise entstanden sind.